



INTERSINDICAL-STSP.

Sindicato de trabajadores de Seguridad Privada

C/Ferrocarril, 5 piso 1º 28045 Madrid. Tfnos: 685044645 Fax: 91 369 15 92

intersindical-stsp@stsp.es www.intersindicalmadrid.es

Madrid, 30 de Julio de 2017.

SECURITAS DIRECT, LA ÚNICA EMPRESA DEL SECTOR QUE NO PUEDE APLICAR LA VERIFICACIÓN SECUENCIAL (ORDEN INT/316/2011)

El atrevimiento de esta empresa solo se puede entender de una manera: **SE SIENTEN PROTEGIDOS.** Utilizan el logo de la PN o del BOE, instalan cientos de miles de sistemas de seguridad sin homologar, inhabilitan funciones obligatorias, no pagan sanciones...

Recordamos que hasta la fecha, **la Policía Nacional ha dejado de incoar a SECURITAS DIRECT, más de 6.000 millones de euros por instalación de material no homologado desde el año 2011 hasta la fecha. Nos gustaría saber si tener a la Policía Nacional a su disposición es gratuito.**

A fecha de hoy, siguen comercializando su **PANEL DE CONTROL PORTÁTIL**, como uno de sus elementos estrella: **“SOMOS LA ÚNICA EMPRESA QUE OFRECE EL PANEL PORTÁTIL”.**

Si aún no sabes cuál es la mejor alarma para ti, puedes consultar la comparativa que analiza los productos de Securitas Direct, compañías de alarmas locales, Tyco y Prosegur, y que evidencia por qué nuestro sistema de alarma es el más completo y avanzado del mercado. Somos la única empresa que ofrece [panel de control](#) portátil para hogares, sistema habla-escucha, [alarma anti-inhibidores](#)... y, además, contamos con una oferta única de servicios de seguridad.

ALARMAS LOCALES

tyco

PROSEGUR

Direct

Sensor con cámara	✓	✓	✓	✓
Sensor perimetral	✓	✓	✓	✓
Corte de corriente	✓	✓	✓	✓
Sirena independiente	✗	✓	✓	✓
Control web	✗	✗	✓	✓
Vigilante	✓	✗	✓	✓
Panel portátil*	✗	✗	✗	✓

Lo que no cuentan al cliente son dos cosas:

- Desde el 2011 hasta al menos el 2016, **NUNCA HAN CERTIFICADO EL PANEL PÓRTATIL**, por lo que incumpliría la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, y estos paneles **NO SE PUEDEN INSTALAR**.
- Que para que sea “PORTÁTIL”, tienen que **INHABILITAR LA FUNCIÓN DE MANIPULACIÓN/SABOTAJE**.

Claro que sí, Securitas.

Sois la única empresa que no detecta la manipulación/sabotaje del panel de control. El resto del sector, en cumplimiento de la norma EN 50131-1 **fijan el panel de control en una superficie**, de manera que cualquier pequeña manipulación, transmite una señal de SABOTAJE/TAMPER a la CRA (Central Receptora de Alarmas).

Si a esto añadimos el hecho, de que los **FALLOS DE COMUNICACIÓN** no se gestionan en el momento en que se producen, y de hecho, hay más de 400.000 sistemas de seguridad sin vuestro famoso ATN, llegamos a una conclusión muy obvia: **NO PODÉIS REALIZAR LA VERIFICACIÓN SECUENCIAL**.

Ejemplo. Robo en un bar.

Panel de control encima del mostrador. Entran por la puerta, salta el magnético y rompen el panel de control. **La alarma no transmite.**

-¿Qué llega a SECURITAS DIRECT? Solo una señal: MAGNÉTICO. NO SE ENVIA POLICIA.

- ¿Qué llega a cualquier otra empresa de seguridad? MAGNÉTICO + TAMPER CENTRAL + FALLO DE COMUNICACIÓN. (3 SEÑALES) ENVIARÁN POLICIA.

Recordamos que la **VERIFICACIÓN SECUENCIAL** (artículo 7 de la Orden INT/316/2011), recoge que para considerar válidamente verificada una alarma (y poder enviar FCSE) han de activarse **3 señales procedentes de 3 detectores diferentes en un plazo máximo de 30 minutos.**

También sirve como tercera señal, el corte de línea o una alarma de sabotaje.

SECURITAS, SI VUESTROS SISTEMAS NO DETECTAN EL CORTE DE LÍNEA NI LA ALARMA DE SABOTAJE, ¿CÓMO HACEIS LA VERIFICACIÓN SECUENCIAL?

Entre un **GRADO 1 (sin conexión a CRA)** y VERISURE de SECURITAS DIRECT, solo hay una diferencia: Con SECURITAS DIRECT **LOS CLIENTES REGALAN SU DINERO EN FORMA DE CUOTAS, POR ALARMAS QUE NO PUEDEN ESTAR CONECTADAS A UNA CRA, Y POR UN SERVICIO QUE NUNCA RECIBIRÁN.**

ESTAR CON SECURITAS, ES COMO JUGAR A LA LOTERIA.